تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-8123	Car Motors رقم الملصق	Nissan	علامة المركبة			
Chassis Number	Mntbd03s386005513	Car brand رقم الشاسيه	Navara	فئة المركبة			
Milage	199,194.00	Man.Year <sup>בוג</sup> שטו	2008	سنة الصنع			

Milage	199,194.00	ادعلا	Man.Year-	2008	سنة الصنع
- الماكينة	Engine	- الجير		Chassis - الشاصي	
Not Checked.		Not Checked.		Rock hit.	ضرب حصا
Not Checked.	<u> </u>	Troc Checked.	<u> </u>		·
				Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة
					<u> </u>
					<u> </u>
Me - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual	- اخرى	Others
Repair Suspension		Back windshield		Battery and	
System.	تصليح نظام التعليق	crack	كسر في الزجاج الخلفي	alternator check	شييك البطارية والدينامو
Check tire & Wheel					
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي	Not Checked.	م يتم الفحص
ngine belt and					
pearings	تبديل سير الماكينة +				
eplacement.	البرينجات				
Engine mount replacement.	تبدیل کر اسی ماکینة				
		;			
Slight engine oil leak.	تهریب زیت ماکینة خفیف				<u> </u>
Slight gearbox oil eak.	تهریب زیت جیر خفیف				
_eakage from	ادي . ري . يو . يو تهريب زيت من مجموعة				<u> </u>
steering box	تهریب ریب س مجموعہ الستیرنج				
Gear service	سیر فیس جیر				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سیر فیس بریك				<u> </u>
General electrical	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ				<u> </u>
check	تشييك على الكهرباء العامة				
					<del>!</del>

# Notes Related to the Car - ملاحظات تخص المركبة Complete paint except left doors I need to replace the battery and have the operating system rechecked

### Terms for submitting a vehicle retrieval request

## لمروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

. احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه - 3

وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي - 1

. وجود عطل رئيسي في المُمرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لمُ يتم ذكره في التقرير أعلاه -2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

### The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

#### 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report. Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

#### ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير