تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-8113	Car Motors رقم الملصق	يشيبوستيم	علامة المركبة				
Chassis Number	JE4MR63MX9J710108	Car brand رقم الشاسيه	ور يجاب	فنة المركبة				
Milage	290,516.00	Man.Year <sup>בוב</sup> שטו	2009	سنة الصنع				

istat Engine		11 Com		della Characia	
Engine - الماكينة		Gear - الجير		Chassis - الشاصي	
Slight smoke	دخان بسيط	Gearbox delay		Front chassis (left) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصي امامي يسار
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت	Gear changes and turbine check		Front chassis (Right) Head Dent/Repair	
Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت			Rock hit.	ضرب حصا
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	· Visual	) - ا <b>خ</b> رى	Others
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	Battery and alternator check	تشييك البطارية والدينامو
Engine belt and					
bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات			Four-wheel-drive check	تشيك على الدبل
Gear mount				Silencer (exhaust)	
replacement.	تبدیل کر اسی جیر			check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Front differential mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش امامي				
Rear differential mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش خلفي				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Leakage from steerina box	تهريب زيت من مجموعة الستبرنج				
Gear service	سیر فیس جیر				
Engine service	سير فيس ماكينة				
Brake service	سير فيس بريك				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				

# ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Painting the pan + front fender, right and left + rear right fender + front and rear bumper +

+ صبغ البانة +رفرف امامي يمين يسار +رفرف خلفي يمين +صدام امامي خلفي

### Terms for submitting a vehicle retrieval request

#### لمروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1

يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2 يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

وجود عطل رئيسيّ في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

#### The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

report.

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above

## ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي . تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة . يتم توفير هذا التقرير استناذا إلى موافقة الباتع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية . ويعتبر الباتع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير