تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-8116	Car Motors رقم الملصق	سزكل	علامة المركبة				
Chassis Number	JTJHY00w5A4041554	Car brand رقم الشاسيه	ال اكس570	فئة المركبة				
Milage	388,278.00	Man.Year בונשטו	2010	سنة الصنع				

|

Milage	388,278.00	ادعن!	Man.Year	2010	سنة الصنغ
** *			_		
- الماكينة	***************************************	- الجير		- الشاصي	
Slight smoke	دخان بسيط	Gearbox weakness	ضعف في الجير	Rock hit.	ضرب حصا
		Gear changes and	تشييك على تبديلات الجير +		
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت		التوربين	Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة
Engine roughness	خشونة في الماكينة				
Timing chain and oil	تشييك على جنزير الصدر +				
pump check	مضخة الزيت				
Misfire in engine.	.تقطيعة/خلل في المحرك				
	i 				
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual) - ا خ رى	Others
Repair Suspension		Front windshield		Battery and	
System.	تصليح نظام التعليق		كسر في الزجاج الامامي		تشييك البطارية والدينامو
Engine belt and					
bearings	تبديل سير الماكينة +				
replacement.	البرينجات			Steering joints check	تشيك على الجمبينات البانة
Gear mount				Four-wheel-drive	
replacement.	تبدیل کر اسي جير			not working	الدبل لا يعمل
Engine mount				Silencer (exhaust)	
replacement.	تبديل كراسي ماكينة			check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)
Front differential					
mount replacement.	تبدیل کر سي دفرنش امامي				
Rear differential					
mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش خلفي	{			
Engine weakness.	ضعف في الماكينة				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Slight gearbox oil					
leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Slight differential oil				-	
leak	تهریب زیت دفرنش خفیف				
Leakage from	تهريب زيت من مجموعة				
steering box	الستيرنج				
Gear service	سير فيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سيرفيس بريك				
General electrical					
check	تشييك على الكهرباء العامة				

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Paint the pan + front fender, right and left + front and rear bumper + the rest of the paint is faded The machine needs to be repaired to check the gear condition Check the hydraulics صبغ الباتة +رفرف امامي يمين يسار +صدام امامي خلفي +باقي الصبغ باهت بحاجة اصلاح المكينة لتاكد على الجير تشيك على الهيدروليك

Terms for submitting a vehicle retrieval request

شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1

يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3. . وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

. وَجُودَ عطلُ رِنْيِسى في المُحرِكُ بِمنعُ المركبة من التحرُك في الطرقاتُ بشكل طَبْيِعي ما لَمْ يِتَم ذكر ه في التقرير أعلاه -2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة بمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report. Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استئاذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية .ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير