تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-8156	Car Motors رقم الملصق	دروف	علامة المركبة				
Chassis Number	Wfocm4A49GvJ89378	Car brand رقم الشاسيه	اسظيب	فئة المركبة				
Milage	117,816.00	Man.Year <sup>בוב</sup> שטו	2016	سنة الصنع				

Milage	117,816.00	ادعلا	Man.Year	2016	سنة الصنع
- الماكينة	Engine	- الجير	Gear	ا - الشاصي	Chassis
				Front chassis (left)	طعج/تعدیل راس شاصبی
Not Checked.	لم يتم الفحص	Not Checked.		Head Dent/Repair	امامي يسار
			,	Front chassis (Right)	طعج/تعديل راس شاصىي
				Head Dent/Repair	امامي يمين
M - الميكانيك	o chanich c	- النظري	Vicual	) - اخرى	Othors
	echanichs	- النظري	,		Juliers
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	Back light crack		Battery and alternator check	تشييك البطارية والدينامو
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية			Not Checked.	لم يتم الفحص
Engine belt and					
bearings	تبديل سير الماكينة +				
replacement.	البرينجات				
Gear mount					
replacement.	تبديل كراسي جير				
Engine mount					
replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Slight gearbox oil					
leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Gear service	سير فيس جير				
Engine service	سير فيس ماكينة				
Brake service	سیر فیس بر یك				
		!			
i i					

## ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Complete paint, except for the front, left, and right doors and the roof

I need to replace the battery and check the operating system for me to re-scan

صبغ كامل عدا أبواب امامي يمين يسار وسقف بحاجة تبديل البطارية وتشيك على نظام التشغيل لى اعادة الفحص

## Terms for submitting a vehicle retrieval request

## مروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم النقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه - 3

.وجُود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجّزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مّثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

. وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report. Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

## ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلى شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استناذا إلى موافقة الباتع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر الباتع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير