تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-8115	Car Motors رقم الملصق	Nissan	علامة المركبة				
Chassis Number	JNBAY2NY8F9133976	Car brand رقم الشاسيه	Patrol	فئة المركبة				
Milage	316,718.00	Man.Year ^{בוג} שטו	2015	سنة الصنع				

Milage	316,718.00	ادعن	Man.Year	2015	سنه الصنع
****			-		
- الماكينة	Engine - الماكينة		Gear	Chassis - الشاصي	
CI: I I		Gear changes and	تشييك على تبديلات الجير +		
Slight smoke	;	turbine check	النوربين	Rock hit.	ضرب حصا
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت				
Timing chain and oil	تشييك على جنزير الصدر +				
pump check	مضخة الزيت				
Misfire in engine.	تقطيعة/خلل في المحرك				
	, 				
d no ti sa	1 .1	t• •+4	\ <i>C</i>	• •	O.I.
M - الميكانيك		- النظري	Visual) - اخرى	Utners
Repair Suspension		Front windshield	1 371 1 171 2 6	Ctaning injute about	in the state of the state of
System.	تصليح نظام التعليق	CTUCK	حسر في الرجاج الامامي	Steering joints check	تشيك على الجمبينات البانة
Engine belt and bearings	تبديل سير الماكينة +			Silencer (exhaust)	
replacement.	لبديل شير الماديث + البرينجات			check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)
Engine mount					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Front differential					
mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش امامي				
Rear differential					
mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش خلفي				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Slight gearbox oil					
leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Slight differential oil					
leak	تهریب زیت دفرنش خفیف				
Gear service	سیر فیس جیر				
Engine service	سير فيس ماكينة				
Brake service	سيرفيس بريك				
General electrical					
check	تشييك على الكهرباء العامة				
				1	

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Pantry paint + right front fender + trunk door + roof + front and rear bumper

صبغ البانة +رفرف امامي يمين +باب الشنطة +السقف+صدام امامي خلفي

Terms for submitting a vehicle retrieval request

شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

و و د ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

. وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report. Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط و لا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير