تقرير المركبة									
Car Sticker	Y-8161	Car Motors رقم الملصق	اتويوت	علامة المركبة					
Chassis Number	JTMHU09J194019617	Car brand رقم الشاسيه	جي اکس	فنة المركبة					
Milage	393,400.00	Man.Year ^{בוב} שטו	2009	سنة الصنع					

Milage	393,400.00	ادعلا	¹Man.Year	2009	سنة الصنع
Engine - الماكينة		- Gear - الجير		Chassis - الشاصي	
	·	Gear changes and	تشييك على تبديلات الجير +		
Slight smoke		turbine check		No issues	لا يوجد ملاحظات
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت				
Timing chain and oil	تشييك على جنزير الصدر +				
pump check	مضخة الزيت				
············	<u>.</u>				
et tie ti aa	1 1	to eta	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	••	211
	echanichs	- النظري	Visual) - ا خ رى	Otners
Repair Suspension				Four-wheel-drive	
System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	}	تشيك على الدبل
Check tire & Wheel	:			Silencer (exhaust)	the cate of the total
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية			check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)
Engine belt and					
bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات				
Engine mount	ببريب				
replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Front differential					
mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش امامي				
Rear differential					
mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش خلفي				
Slight engine oil leak.	· . · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Slight gearbox oil					
leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Gear service	سير فيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سیر فیس بریك				
General electrical					
check	تشييك على الكهرباء العامة				
	1		<u> </u>	i	

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Right rear door + right rear fender + front and rear bumper + the rest of the paint is faded

باب خلفي يمين +رفرف خلفي يمين+صدام امامي خلفي +باقي الصبغ باهت

Terms for submitting a vehicle retrieval request

شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فعص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

و و مرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي - 1

. وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report. Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير