

بيانات المركبة		بيانات الملاك		بيانات التأمين	
Car Sticker	Y-8144	رقم الملصق	Car Motors	السيارة	عام المركبة
Chassis Number	Jtmhx09j6d5025925	رقم الشاسيه	Car brand	جي اكس ار	فئة المركبة
Milage	382,352.00	مدى المركبة	Man.Year	2013	سنة الصنع

Mechanics - الميكانيك	Visual - النظري	Others - اخرى
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق Back light crack	كسر في الضوء الخلفي Air conditioning check
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير و عمل ميزانية Front light crack	كسر في الضوء الامامي Four-wheel-drive check
Engine belt and bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البريجات	
Front differential mount replacement.	تبديل كرسى دفرنش امامي	
Rear differential mount replacement.	تبديل كرسى دفرنش خلفي	
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف	
Leakage from steering box	تهريب زيت من مجموعة الستيرنج	
Gear service	سيرفيس حبر	
Engine service	سيرفيس ماكينة	
Brake service	سيرفيس براك	
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة	
		تشييك على المكيف
		تشييك على الدبل

<p>Pantry paint + front left fender + front left door + right rear door + right rear fender + roof + front rear bumper</p>	<p>صبة البالنة +رف امامي يسار +باب امامي يسار +باب خلفي يمين +رفوف خلفي يمين +السقف+صدام امامي خلفي</p>
<p>Terms for submitting a vehicle retrieval request</p>	<p>تم تقديم على طلب ارجاع المركبة وفقاً وحصراً عند اتباع الإجراءات أدناه حضور فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية - 1- تم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (دربيتش) من داخل تطبيق مزاد قطر - 2- يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات التالية فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه - 3- وجود ضرر في الشاسي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاسي) مثل راس الشاسي او جسور الشاسي - 1- وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 2- وجود عطل رئيسي في نظام الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 3-</p>
<p>The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:</p> <p>1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.</p> <p>2-The application is submitted through customer service (chat).</p> <p>3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:</p> <p>Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.</p> <p>The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.</p> <p>Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.</p>	<p>يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي. تحتaki شركة مزاد قطر صرامة عن أي مسؤولية عن أي خلل في اكمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة. يتم توفير هذا التقرير استناداً إلى موافقة البائع وربما إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. يعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير.</p>

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.