تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-8111	Car Motors رقم الملصق	MITSUBISHI	علامة المركبة				
Chassis Number	MK2K6W1Y2NN001048	Car brand رقم الشاسيه	XPANDER	فئة المركبة				
Milage	94,244.00	Man.Yearدادعكا	2022	سنة الصنع				

Milage	94,244.00	ادعن	<sup>1</sup> Man.Year	2022	سنه الصنغ
- الماكينة	Engine	Gear - الجير		Chassis - الشاصي	
Timing chain and oil				Front chassis (left)	طعج/تعديل شاصىي امامي
pump check	مضخة الزيت	No issues	لا يوجد ملاحظات	Dent/Repair	يسار
				Front chassis (Right)	
				Head Dent/Repair	امامي يمين
				Rock hit.	ضرب حصا
	<u> </u>				<u> </u>
	<u> </u>			<del> </del>	; :
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual	) - ا <b>خ</b> رى	Others
Check Suspenssion					
System.	تشيك نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Check tire & Wheel					
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية				
Engine belt and					
bearings	تبديل سير الماكينة +				
replacement.	البرينجات				
Gear service	سير فيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينة				<u> </u>
General electrical	سيرچن سپ				
check	تشييك على الكهرباء العامة				
	÷				
Airbag check	تشيك على الايرباق				
		;   			
		os Polatod to the		** **	

Pane dye + right side + front left fender + trunk door + front and rear bumper

صبغ البانة +جنب يمين +رفرف امامي يسار +باب الشنطة +صدام امامي خلفي

## Terms for submitting a vehicle retrieval request

## شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

. احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 بتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

. وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي - 1 . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 2

.وجود عطل رئيسيّ فيّ ناقل الحركة يمنع المركبة من التحركّ في الطرقات بشكل طبيّعي ما لمُ يتم ذكرهٌ في التقرير أعلاه -3

## The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

report.

## 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.
The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.
Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى الطم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلى شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير