تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-8148	Car Motors رقم الملصق	اتويوت	علامة المركبة			
Chassis Number	JTEHJ09J215012372	Car brand رقم الشاسيه	GX کروزر	فئة المركبة			
Milage	443,955.00	Man.Year <sup>בוג</sup> שטו	2001	سنة الصنع			

- الماكينة	Engine	Gear - الجير		Chassis - الشاصي	
Climbt amalya	1	Charless Chifting		Front chassis (left) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصىي
Slight smoke	دخال بسیط	Shock on Shifting.		<b>;</b>	امامي يسار
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت	Gear changes and turbine check		Front chassis (Right) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصىي امامي يمين
Timing chain and oil pump check	تشبیك على جنزیر الصدر + مضخة الزیت			Rock hit.	ضرب حصا
				Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة
M - الميكانيك	echanichs	- النظرى	· Visual	١ - اخد ي	Others
Repair Suspension	certainens	ي	***************************************	Air conditioning	
System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات		شيك على المكيف
Check tire & Wheel				Four-wheel-drive	
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية			check	شيك على الدبل
Engine belt and					
bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات			Silencer (exhaust) check	شيك على السيلنسر (الشكمان)
Gear mount					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
replacement.	تبدیل کر اسي جیر				
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Front differential mount replacement.	تبدیل کرسی دفرنش امامی				
Rear differential mount replacement.	تبدیل کر سی دفرنش خلفی				
Slight engine oil leak.	<u></u>				
Slight differential oil leak	تهریب زیت دفرنش خفیف				
Gear service	سير فيس جير				
Engine service	سير فيس ماكينة				
Brake service	سير فيس بريك				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				
				:	

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car					
Complete dyeing				صبغ كامل	
Terms for submitting a vehicle retrieval request		est	شروط تقديم طلب استرجاع المركبة		
ينتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصر اعند اتباع الإجراءات أدناه					

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2 يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3 . وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1 . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير محد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير