تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-8138	Car Motors رقم الملصق	PORSCHE	علامة المركبة				
Chassis Number	WP1ZZZ95ZFLB57881	Car brand رقم الشاسيه	MACAN S	فئة المركبة				
Milage	191,995.00	Man.Yearدادعكا	2015	سنة الصنع				

Willage	131,333.00	-0		2013	
7.4.9		••	_	1.59	ol .
- الماكينة	,	- الجير	,	- الشاصي	
Check Engine Light.	تشييك ضوء لمبة المحرك	No issues	لا يوجد ملاحظات	No issues	لا يوجد ملاحظات
	تشييك على جنزير الصدر +				
pump check	مضخة الزيت				
<u> </u>					
	; ;				
	<u> </u>				
	<u> </u>				
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual) - ا خ رى	Others
	CCHAINCHS	۰ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	,	,	Juicis
Repair Suspension	e tell the te	N.I. I	لا يوجد ملاحظات	Air conditioning	11 1 1 2 2
System.	تصليح نظام التعليق	No issues	لا يوجد ملاحظات	спеск	تشيك على المكيف
Engine belt and					
bearings	تبديل سير الماكينة +				
replacement.	البرينجات				
Gear mount					
replacement.	تبدیل کر اسي جير				
Engine mount					
replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Slight engine oil leak.					
Slight gearbox oil leak.	, and				
	تهریب زیت جیر خفیف	,			
Gear service	سير فيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سير فيس بريك				
General electrical		<u></u>			
check	تشييك على الكهرباء العامة				
CHECK					
		\			
		\ \			
		{			

l

l

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Front bumper paint. The rest of the dye is faded I need a filter machine Check the hydraulics

صبغ صدام امامي. باقي الصبغ باهت بحاجة لي تصفية مكينة بحاجة لي تصفية مكينة تشيك على الهيدروليك

Terms for submitting a vehicle retrieval request

لمروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه - 3

. وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

. وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report. Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير