تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-8155	Car Motors رقم الملصق	RANG ROVER	علامة المركبة				
Chassis Number	SALVA1BG6DH763272	Car brand رقم الشاسيه	EVOQUE	فنة المركبة				
Milage	193,861.00	Man.Year ^د ادعكا	2013	سنة الصنع				

Milage	193,861.00	ادعن	Man.Year	2013	استه الصنغ
- الماكينة	Engine	Gear - الجير		Chassis - الشاصي	
		Gear changes and	تشييك على تبديلات الجير +	Rear chassis (left)	طعج/تعديل راس شاصىي خلفي
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت				يسار ۽ ڏو ٿي ي
Timing chain and oil	تشييك على جنزير الصدر +			Rear chassis (Right)	ط مرات درار د اس شاهر خاه
pump check	ي في الريت مضخة الزيت			Head Dent/Repair	يمين
parrip cricek				l lead Belly Repair	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	: 				
	,				
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual	ا - اخ ری	Others
Repair Suspension				Air conditioning	
System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات		تشيك على المكيف
Check tire & Wheel					
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية				
Engine belt and					
bearings	تبديل سير الماكينة +				
replacement.	البرينجات البرينجات				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Slight gearbox oil					
leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
	!				
Gear service	سير فيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Airbag check	تشيك على الايرباق				
	Note	es Related to the	ات تخص المركبة - Car	ملاحظ	

Paint the pane + left side + trunk door + front and rear bumper + the rest of the paint is faded

صبغ البانة +جنب يسار +باب الشنطة +صدام امامي خلفي +باقي الصبغ باهت

Terms for submitting a vehicle retrieval request

شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

. احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 بتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتم الموافقة على طلب أرجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا عير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

. وجُود صَرر في الشاصي (لا يشمل اي اجَّزاء اخرى مرتبطة بالشاصي مُثل راس الشّاصي او جُسُور الشّاصي - 1 . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.
The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.
Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى الطم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلى شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير