

INTERNATIONAL GERMAN



الدولي الألماني

فحص بالكمبريوتر * اصلاح مكيفات السيارات * اصلاح كهرباء السيارات

نوع السيارة : رانج روفر - ذهبي
رقم اللوحة : 435327
موديل السيارة : 2018

نوع الفحص : شاصى ماكينة جير
وقت الفحص : 08:00
تاريخ الفحص : 2024-08-27

ملاحظات عامة على السيارة

- ١ طعج + خدوش فى البودي + رنجات -- تبديل التواير -- تشييك صوفة ماكينة خلفى
- ٢ تعديل فى الواجهة + اجزاء البودي -- تشييك طبة دبل تهريب -- نقرزجاج امامى
- ٣ تبديل صوفة كارونة امامى -- تم فك براغى هوزنج جير + كرنكيس جير
- ٤ سيرفيس ماكينة + جير -- تشييك جنزيرالصدر + طرمبة زيت ماكينة + جير
- ٥ تشييك هيدروليك
- ٦
- ٧ dent / scratches out side body + wheel rim scratches
- ٨ change tire -- gear oil pan open -- front winshield dirty
- ٩ check rear engine oil seal -- gear housing bolt open before
- ١٠ front side accident Reaparing + Body parts repaired
- ١١ change front differential oil seal -- engine / gear service
- ١٢ check timing chain + engine /gear oil pump
- ١٣ check hydroulic

- ١ الباب خلفى يسار - rear left door
- ٢ رفرف خلفى يسار - rear left fender
- ٣ البائة + صدام خلفى - hood
- ٤ ١/٢ صدام امامى - rear bumper
- ٥ front bumper 1/2

فحص
الصبغ

قوة الماكينة: 90 %

توقيع العميل

شركة ذات مسؤولية محدوده ذم

يتم فحص السيارة كالاتى

- المحرك على اوضاع نظرياً الجير عن القيادة
- المحل غير مسؤول عن أي أضرار خاصة داخل السيارة قد تفقد أثناء الفحص أو التصليح
- لا يوجد أي ضمان على السيارة بعد الفحص
- فحص التصليح بناء على طلب العميل

تليفون: ١٦٦٦٦٥٢٤, ٢٢٦٦٢٦٦١ - ض.ب: ١٩٦٥٤ - بريد الكتروني: w.checking@yahoo.com - P.O. Box: 19654, Doha - Qatar - Tel: 66666534, 33663661

شارع سلوى بسجوار إشارات اللغانم وعين خالد