

مركز الدقة GERMAN الألمان

فحص وصيانة جميع أنواع السيارات
Inspection and maintenance of all types of cars

2025-02-06	التاريخ Date:	mercedes	سيارة Car:
06:14 ب.ظ.	الوقت Time:		رقم السيارة Plate No.:
شاصي ماكينة جبر صيغ	نوع الفحص Type of Check:	2017	موديل Model:



لم يتم فحص السيارة كهرباء (اسكنر) وهذا على رغبة العميل
*The car is not checked electricity (Scanner). This is the client's desire

- 1 خدوش وطعجات في البودي + الرنجات
- 2 طعج بسيط جدا في الرفرف الخلفي يمين
- 3 خدوش + صيغ تاتش اب بسيط في الصدام الخلفي
- 4 طعج بسيط جدا باب يسار
- 5 طعج دواسة يسار // كسر في الزجاج الامامي
- 6 ضرب عج في الواجهة الامامي
- 7 كسر كفر اسفل الرفرف الامامي يمين + اسفل السيارة
- 8 طعجات اسفل السيارة // تم فك برغي الرفرف الامامي يسار
- 9 تم تعديل على السلنمر // سيرفس مكيف
- 10 تبديل بوشات المقصات الامامية
- 11 طعج قواعد الصدام الامامي
- 12 تم فك كرنكيس الجير // سيرفس ماكينة وجير
- 13 تبديل صوفة الماكينة الخلفية
- 14 تبديل كاسكت كرنكيس الماكينة
- 15 تشبيك على ليت الماكينة + الكومبيوتر

1 كيت بلاستيك

فحص
الصيغ

قوة الماكينة: 87 %



المركز غير مسؤول عن أي أعطال قد تظهر بالسيارة أثناء و بعد ٢٤ ساعة من الفحص
center is not responsible for any damage may show car during after 24 hours from the examination

شارع سلوى - تليفون: ٧٠٩٨٠١٥٦ - ٣٠٥٥٠٥٥٢ - ص.ب.: ٩٠٠٩٠ - الدوحة - قطر
Salwa Road - Tel: 70980156 - 30550552 - P.O.Box: 90090 - Doha - Qatar