

تقرير المركبة				
Car Sticker	Y-10516	رقم الملف	Car Motors	عوامة المركبة
Chassis Number	5TDZY64A69S015716	رقم الشاسيه	Car brand	ففة المركبة
Milage	209,402.00	مداد علا	Man.Year	سنة الصنع

Gear - الـ جـير		Chassis - الشـاصـي		
Engine - المـاكـينـة				
Check oil Lefters	تشيك لفترات الزيت	No issues	لا يوجد ملاحظات	حال السـارـة
Timing chain and oil pump check	تشيك على جزير الصدر + مضخة الزيت			فحص الشـاصـي غير دقيق
				لوجود جـار

Mechanics - المـيكـانـيـكـيـهـ		Visual - النـظـريـهـ		Others - اخـرـىـهـ	
Check Suspension System.	تشيك نظام التعليق	Front Accident.	حادث امامي	Silencer (exhaust) check	تشيك على السـيلـنـسـرـ (الـشـڪـمانـ)
Engine belt and bearings replacement.	تبديل سير المـاكـينـهـ + البرـينـجـاتـ	Rear Accident.	حادث خـلفـيـ		
Engine mount replacement.	تبديل كراسـيـ ماـكـيـنهـ	Body Dents & Repair.	طبع في الـبـودـيـ + تصـليـحـاتـ		
Gear service	سيرـفـيسـ جـيرـ	Front Section Repair.	No Translation:		
Engine service	سيرـفـيسـ ماـكـيـنهـ				
Brake service	سيرـفـيسـ بـريـكـ				
General electrical check	تشـيكـ علىـ الكـهـربـاءـ العـامـةـ				

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Complete paint except the ceiling
Brake system repair

Terms for submitting a vehicle retrieval request

- يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقاً وضمنا عند اتباع الاجراءات أدناه
احضار فحص المركبة من مراكزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1
 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2
 يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات التالية فقط لا غير في حال ما لم يتم ذكر في التقرير أعلاه -3
وجود ضرر في الشاسي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاسي) مثل رأس الشاسي او جسور الشاسي -1
وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2
وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.

2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ديونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد صورياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي.
تخلي شركة مزاد قطر صراحةً عن مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة.
يتم توفير هذا التقرير استناداً إلى موافقة البائع وبنهاية إرفاقه هنا لأغراض توضيحية.
ويعتبر البائع المسئول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير.