تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-10504	Car Motors رقم الملصق	Nissan	علامة المركبة				
Chassis Number	JN8AY25YXC9026794	Car brand رقم الشاسيه	Patrol	فئة المركبة				
Milage	251,631.00	Man.Year ^د ادعل	2012	سنة الصنع				

Milage	251,631.00	ادعلا	¹ Man.Year	2012	سه الصنع
- الماكينة	Engino	- Gear - الجير) - الشاصي	Chassia
- الماكيلة	Engine	- الجير	,	,	,
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت	Gear clutch check.		Front chassis (left) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصىي مامي يسار
Timing chain and oil	تشييك على جنزير الصدر +			Front chassis (Right)	
pump check	مضخة الزيت			Head Dent/Repair	مامي يمين
				Rock hit.	نىرب حصا
				Rust on the Chassis	للا اسفل السيارة
		:			
		:			
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual) - ا خ رى	Others
Repair Suspension					
System.	تصليح نظام التعليق	Front Accident.	حادث امامي	No Issues	ل يوجد ملاحظات
Check tire & Wheel					
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية	Rear Accident.	حادث خلفي		
Engine belt and					
bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + الدر بنجات	Repair.	طعج في البودي + تصليحات في البودي		
Engine mount		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	ي .ر پ		
replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Front differential					
mount replacement.	تبدیل کر سي دفرنش امامي				
Rear differential	.1. 8: :				
mount replacement.	تبدیل کر سي دفرنش خلفي	·			
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Slight gearbox oil leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Leakage from	تهريب زيت من مجموعة				
steering box	الستيرنج				
Gear service	سير فيس جير				
Engine service	سير فيس ماكينة				
Brake service	سير فيس بريك				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				
CHECK	لسليبك على المهرب، العام-				
				;	

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car									
Complete dyeing					صبغ كامل				
Complete dyeing Thick solution					حلا كُثيف				

Terms for submitting a vehicle retrieval request

شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه . احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة المعارة (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2 يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحلالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3 . وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1 . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above

report. ت

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاني .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية .ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير