

INTERNATIONAL GERMAN شركة **الدولي الألماني**
INTERNATIONAL GERMAN فحص وصيانة السيارات * اصلاح مكيفات السيارات * اصلاح كهرباء السيارات

نوع الفحص : شاصي ماكينة جبر فقط لاغير ٥١٠٨٤٨٥
وقت الفحص : 03:20
تاريخ الفحص : 2024-10-30

نوع السيارة : دودج / عنابي
رقم اللوحة : 687893
موديل السيارة : 2021

ملاحظات عامة على السيارة

- ١ تعديل في الواجهة امامية front side accident Reaparing
- ٢ سرفيس ماكينة + جبر engine / gear service
- ٣ تشييك فالف يادي الجبر check valve body gear
- ٤ تشييك جنزير الصدر + طرمية زيت ماكينة + جبر front lower crossmember dent
- ٥ طعجات اثر مطبات اسفل السيارة dents under neath by stone
- ٦ طعج دنجل امامي check timing chain + engine /gear oil pump
- ٧ تعديل في الشاصي امامي يسار repair front left chassis
- ٨ طعج جسر الرديتر dent radiator pannel
- ٩ طعج حرف الشاصي امامي يمين بسيط dent front right chassis edge

فحص الصغ ١ لم يتم فحص صغ
قوة الماكينة: 89 %

{اسكنر} وهذا على رغبة العميل
* The car is not checked electricity
{Scanner} This is the client's desire

توقيع ال

شركة ذات مسؤولية محدوده ذ.م.م

نمبيوتر - الشاصي نظريا - الجير عن القيادة
ل عن أي أعراض خاصة داخل السيارة قد تفقد أثناء الفحص او التصليح
ان على السيارة بعد الفحص.
اء على طلب العميل

٣٣٦٦٣٦٦١ - ص.ب: ١٩٦٥٤ - بريد الكتروني: w.checking@yahoo.com - P.O. Box : 19654, Doha - Qatar - E-mail:
ش.ع.س.و.ع. بحوار اشارات اللغانم وعين خالد