






| Summary of Visual report | | | ملخص التقرير البصري | | |
|---|-------------------|-------------|---|--------|-------------|
| Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected | | | لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير | | |
| Car Sticker | 9259 | رقم الملصق | Vehicle type | KIA | نوع المركبة |
| Chassis Number | LJD0AA297N0179285 | رقم الشاسيه | Car Color | RED | لون المركبة |
| Milage | 103195 | العداد | Car Plate | 837960 | رقم اللوحة |

| Details of the visual inspection report | | تفاصيل تقرير الفحص النظري | |
|---|--|------------------------------|--|
| Dent In Bumper front |   | طعج في صدام الامامي | |
| Fading On Paint | | بهتان على الصيغ | |
| Scratches On Paint | | خدوش على الصيغ | |
| The Car Needs General Maintenance | | السيارة بحاجة الى صيانة عامة | |
| Cover Maintenance | | صيانة كفرات | |
| |  | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| |  | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| |  | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Notes | تاظح الم |
|-------|----------|
| | |