تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-10616	Car Motors رقم الملصق	Chevrolet	علامة المركبة				
Chassis Number	1 GNSC7KC4HR512035	Car brand رقم الشاسيه	Tahoe	فئة المركبة				
Milage	204,502.00	Man.Year <sup>د</sup> ادعكا	2017	سنة الصنع				

мпаде	204,502.00	,02-	-Man.rear	2017	
7 · a 1		*	<u>^</u>	1.51	cı :
	Engine	- الجير	Gear	- الشاصي	
Timing chain and oil pump check		No issues	لا يوجد ملاحظات	Front chassis (left) Dent/Repair	طعج/تعديل شاصىي امامي يسار
				Front chassis (Right) Head Dent/Repair	
				Rust on the Chassis	امامي يمين حلا اسفل السيارة
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual	) - اخرى	Others
Check Suspenssion		2,7		Silencer (exhaust)	
System.	تشيك نظام التعليق	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي		تثنيك على السيلنسر (الشكمان)
Check tire & Wheel					
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية	Front Accident.	حادث امامي		
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف		حادث خلفي		
Slight gearbox oil leak.	تهریب زیت جیر خفیف	Body Dents &	طعج في البودي + تصليحات في الدرو		
		Repuii.	في البودي		
Leakage from steering box	تهريب زيت من مجموعة الستيرنج	Body Scratches.	خدوش في الهيكل		
Gear service	سیر فیس جیر	,			
Engine service	سيرفيس ماكينة	<del>{</del>			
Brake service	سير فيس بريك				
	Note	es Related to the	ات تخص المركبة - Car	ملاحظ	

Painted, right and left front fender, left rear fender, right rear door, trunk door and two bumpers.

صبغ بانه, رفرف امامي يمين و يسار، رفرف خلفي يسار، باب خلفي يمين، باب شنطه و

### Terms for submitting a vehicle retrieval request

## سروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

ر برا المركبة من مركز نا المعتمد فقط (الدولي الإلماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتم الموافقة على طلب أرجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا عير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

. وجُود ضرر في الشاصيي (لاَ يشمل اي اجَزاء اخرى مرتبطة بالشاصيي) مثل راس الشّاصي او جُسُور الشّاصي - 1 . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 3

# The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

### 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.
The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.
Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

#### ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية . ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير