تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-10618	Car Motors رقم الملصق	toyota	علامة المركبة				
Chassis Number	FZJ80-0150234	Car brand رقم الشاسيه	GXR	فئة المركبة				
Milage	325,154.00	Man.Year <sup>בונ</sup> שטו	1996	سنة الصنع				

iviliage					
- الماكينة	Engine	- الجير	Gear	- الشاصي	Chassis
Engine roughness	خشونة في الماكينة	Gear clutch check.	تشييك كلتش الجير	Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة
Timing chain and oil					
pump check	مضخة الزيت	Check Axels	تحقق من المحاور		
Misfire in engine.	تقطيعة/خلل في المحرك				
		<u></u>			
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual	) - اخرى	Others
Repair Suspension		Front windshield			
System.	تصليح نظام التعليق		كسر في الزجاج الامامي	Steering joints check	تشيك على الجمبينات البانة
Check tire & Wheel			,	Silencer (exhaust)	
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية	Front Accident.	حادث امامي		تشيك على السيلنسر (الشكمان)
Gear mount					
replacement.	تبديل كراسي جير	Rear Accident.	حادث خلفي		
Engine mount		Body Dents &	طعج في البودي + تصليحات		
replacement.	تبديل كراسي ماكينة	Repair.	في البودي		
Front differential					
mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش امامي	Body Scratches.	خدوش في الهيكل		
Rear differential	eta se concentrar				
mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش خلفي	,			
Engine weakness.	ضعف في الماكينة	, '			
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Slight gearbox oil					
leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Slight differential oil leak	تىرىنى دىن ئىرى ئىلىدى ئىلى				
	ت				
Leakage from steering box	تهريب زيت من مجموعة الستيرنج				
Gear service	سیر فیس جیر				
	سیر فیس ماکینة سیر فیس ماکینة				
Engine service					
Brake service	سیر فیس بریك				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				
CITCON	سييت عي المهرب الماد				

# ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Painted, left and right front fender, trunk door and two bumpers, remaining faded paint صبغ بانه،رفرف امامي يمين و يسار، باب شنطه و صدامين ، باقي صبغ باهت

#### Terms for submitting a vehicle retrieval request

## لمروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1

يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2 يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

وجُود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجَزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جُسور الشاصي -1

وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

وجود عطل رئيسيّ في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

## The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

### ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي . تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة . يتم توفير هذا التقرير استناذا إلى موافقة الباتع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية . ويعتبر الباتع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير