






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	9260	رقم الملصق	Vehicle type	KIA	نوع المركبة
Chassis Number	LJD0AA296N0183103	رقم الشاسيه	Car Color	GOLD	لون المركبة
Milage	117155	العداد	Car Plate	787052	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Dent In Front Fender right	 	طعج في الرفرف الامامي يمين	
Dent In Rear Door left		طعج في باب خلفي يسار	
Fading On Paint		بهتان على الصيغ	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Cover Maintenance	  	صيانة كفرات	

Notes	ملاحظات