






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
<b>Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected</b>			<b>لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير</b>		
Car Sticker	9264	رقم الملصق	Vehicle type	KIA	نوع المركبة
Chassis Number	LJD0AA291N0185177	رقم الشاسيه	Car Color	GOLD	لون المركبة
Milage	68696	العداد	Car Plate	787941	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	    	كسرفى صدام الامامى	
Dent In Bumper front		طعج فى صدام الامامى	
Dent In The Bonnet front		طعج فى البونه الامامى	
Fading On Paint		بهتان على الصيغ	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Cover Maintenance		صيانة كفترات	

Notes	ملاحظات