






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
<b>Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected</b>			<b>لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير</b>		
Car Sticker	9265	رقم الملصق	Vehicle type	SUZUKI	نوع المركبة
Chassis Number	MA3VC7A15NA446172	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	109066	العداد	Car Plate	866417	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Dent In Bumper front	 	طعج في صدام الامامى	
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفى	
Fading On Paint		بهتان على الصيغ	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance	  	السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	

Notes	تاظح الم