

مركز الدقة GERMAN الألمان

فحص وصيانة جميع أنواع السيارات
Inspection and maintenance of all types of cars

2025-02-20	التاريخ Date:	porsche	سيارة Car:
09:29 ب.ظ.	الوقت Time:	215942	رقم السيارة Plate No.:
شاصي ماكينة جبر صيغ	نوع الفحص Type of Check:	2018	موديل Model:



1 كسر هوز ماء مساحة الزجاج

2 تعديل مؤخرة السيارة

3 ضرب عج في الواجهة الامامية

4 تم فك براغي الدتجل الامامي

5 نقرات بسيطة جدا اسفل حرف الشاصي الامامي

6 تبديل كاسكت الكام شفت

7 تم فك هد الماكينة

8 نقص براغي عازل حرارة الاكزوست

9 تبديل بولجونط امامي

10 مسح درام ويلات

11 كسر كيت كرمي امامي يمين

12 تعديل شفت بسيط في الرفرف الامامي يمين

13 سيرفيس ماكينة وجير

1 كيت بلاستك

2 الشلطة

فحص
الصبة

قوة الماكينة: 87 %



المركز غير مسؤول عن أي أعطال قد تظهر بالسيارة أثناء و بعد ٢٤ ساعة من الفحص
Center is not responsible for any damage may show car during after 24 hours from the examination

شارع سلوى - تليفون: ٧٠٩٨٠١٥٦ - ٣٠٥٥٠٥٥٢ - ص.ب.: ٩٠٠٩٠ - الدوحة - قطر
Salwa Road - Tel: 70980156 - 30550552 - P.O.Box: 90090 - Doha - Qatar