

مركز الدقة GERMAN الألمانية

فحص وصيانة جميع أنواع السيارات
Inspection and maintenance of all types of cars

2025-02-20	التاريخ Date:	toyota gr	سيارة Car:
08:25 ب.ظ	الوقت Time:	352924	رقم السيارة Plate No.:
شاصي ملكينة جبر صيغ	نوع الفحص Type of Check:	2023	موديل Model:

- 1 خدوش وطعجات في البودي الخارجي // تعديل الواجهة الامامية دعمة
- 2 نقرات في الزجاج الامامي // تعديل وطعج البودي الامامي
- 3 السيارة بالكامل حماية + لم يتبين فحص الصيغ والمحل غير مسؤول
- 4 نقشر بسيط في حماية البودي // طعج ميرد الزيت
- 5 كسر + تعديل قواعد الثبت الامامي يمسار
- 6 طعج + تعديل شقظ الرقرف الخلفي يمسار
- 7 كسر موبتش كرسي امامي يمين // نقص ريلة السلنسر
- 8 نقص كنبيس كفر رديتر عوي // تم فك السلنسر من قبل
- 9 طعج + كسر بسيط الرقرف الامامي يمسار
- 10 ميزانية الصدام الامامي // صيانة سيستم البريك
- 11 تبديل ريلة اكسل امامي يمين
- 12 قص وتعديل لحام في الشاصي الامامي يمين وسط
- 13 طعج وسط الشاصي الامامي يمسار
- 14 تم رش الشاصي صيغ
- 15 صوت في الهينة الامامية // سيرفكس ملكينة وجبر



فحص
الصيغ

قوة الماكينة: 93 %



المركز غير مسؤول عن أي أعطال قد تظهر بالسيارة أثناء و بعد ٢٤ ساعة من الفحص
Center is not responsible for any damage may show car during after 24 hours from the examination

شارع سلوى - تليفون: ٧٠٩٨٠١٥٦ - ٣٠٥٥٠٥٥٢ - ص.ب: ٩٠٠٩٠ - الدوحة - قطر
Salwa Road - Tel: 70980156 - 30550552 - P.O.Box: 90090 - Doha - Qatar