





Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	9269	رقم الملصق	Vehicle type	VOLKSWAGEN	نوع المركبة
Chassis Number	WVWVRV1AJ4GM36527	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	177853	العداد	Car Plate	503439	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Dent In Bumper back	 	طعج في الصدام الخلفي	
Dent In Rear Fender right		طعج في الرفرف الخلفي يمين	
Dent In Front Door right		طعج في الباب الامامي يمين	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبدال التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفريات	
			

Notes	ملاحظات