





Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	9267	رقم الملصق	Vehicle type	VOLKSWAGEN	نوع المركبة
Chassis Number	WVWVRV1AJ1GM36549	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	170145	العداد	Car Plate	506881	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Dent In Bumper back	 	طعج في الصدام الخلفي	
Dent In Rear Door right		طعج في الباب الخلفي يمين	
Dent In Front Door left		طعج في الباب امامي يسار	
Dent In Rear Door left		طعج في باب خلفي يسار	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبدال التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	
			

Notes	تاظح الم