

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	9271	رقم الملصق	Vehichle type	VOLKSWAGEN	نوع المركبة
Chassis Number	WVWRV1AJ0FM200142	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	204939	العداد	Car Plate	641455	رقم اللوحة

Details of the visu	al inspection report	لري	تفاصيل تقرير الفحص النف
Broken Bumper front			كسرفي صدام الامامي
Dent In Bumper front			طعج في صدام الامامي
Broken Bumper back			كسرفي الصدام الخلفي
Dent In Bumper back			طعج في الصدام الخلفي
Dent In Front Door right			طعج في الباب الامامي يمين
Dent In Front Door left			طعج في الباب امامي يسار
Scratches On Paint			خدوش على الصبغ
The Car Needs General Maintenance			السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		7 A	تبديل التواير
Cover Maintenance			صيانة كفرات
The car is not running (low battery)			السيارة لا تعمل (البطارية ضعيفة)
		2	
	by All		
		1 1/ //	
		16 11	
		I I JY	
	10		
		U	

1	Notes	تاظحالم