




Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	9270	رقم الملصق	Vehicle type	VOLKSWAGEN	نوع المركبة
Chassis Number	WVWRV1AJ9FM201368	رقم الشاسيه	Car Color	SILVER	لون المركبة
Milage	194723	العداد	Car Plate	645114	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	    	كسرفى صدام الامامى	
Dent In Bumper front		طعج فى صدام الامامى	
Dent In Front Fender left		طعج فى الرفرف امامى يسار	
Dent In Front Door left		طعج فى الباب امامى يسار	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبديل التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	

Notes	تاظحالم