




Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
<b>Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected</b>			<b>لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير</b>		
Car Sticker	9268	رقم الملصق	Vehicle type	VOLKSWAGEN	نوع المركبة
Chassis Number	WVWRV1AJ2GM36528	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	183768	العداد	Car Plate	509387	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري		
Broken Bumper front	 	كسرفى صدام الامامى		
Dent In Bumper front		طعج فى صدام الامامى		
Dent In Rear Fender right		طعج فى الرفرف الخلفى يمين		
Dent In Rear Fender left		طعج فى الرفرف خلفى يسار		
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ		
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة		
Change Tires		تبديل التواير		
Cover Maintenance		صيانة كفرات		
		  		

Notes	تاظحالم