

**INTERNATIONAL
GERMAN**



الدولي الألماني

لفحص وصيانة السيارات
فحص بالكمبيوتر * اصلاح مكيفات السيارات * اصلاح كهرباء السيارات

نوع السيارة : لكزس ابىض
رقم اللوحة : ٧٥٠١٠٨
موئيل السيارة : ٢٠٢١

نوع الفحص : جير + ماكينة + شاصي فقط
وقت الفحص : ١٠:٢٤ PM
تاريخ الفحص : ٢٠٢٥-٠٢-٢٤

ملاحظات عامة على السيارة

تعديل في الواجهة الامامية // طعجات من اثر مطبات اسفل السيارة

١
تشيك على الراديو

٢
سيرفيس ماكينة

٣

٤

٥

٦

٧

٨

repaired in the front side of the car

dent under the car frome stone

check radio

services engine

١ فحص
٢ الصبة

%

قوة الماكينة: ٩١

شركة ذات مسؤولية محدودة ذ.م.م

{Feedback} (This is the client's des.)
This car is not checked electrically

للاستفسار
المدينه المسئول
محمود الصاوي
تلفون: 66523374 *

توقيع العميل

يتم فحص السيارة كالاتي

- المحرك على الكمبيوتر - الشاصي نظريا - الجير عن القيادة
- المحل غير مسؤول عن أي أغراض خاصة داخل السيارة قد تفقد أثناء الفحص أو التصليح
- لا يوجد أي ضمان على السيارة بعد الفحص.
- فحص الصبغ بناء على طلب العميل

تلفون: ٦٦٦٦٥٣٤, ٦٦٦٦٣٦٦١ - ص.ب: ١٩٦٥٤ - بريد الكتروني: w.checking@yahoo.com
Tel : 66666534, 33663661 - P.O. Box : 19654, Doha - Qatar - E-mail: w.checking@yahoo.com
شارع سلوى بجوار إشارات اللغانم وعين خالد