

INTERNATIONAL GERMAN



الدولي الألماني

فحص وصيانة السيارات
فحص بالكمبيوتر * اصلاح مكيفات السيارات * اصلاح كهرباء السيارات

نوع السيارة : SEOLUS / كحلى ١٦٤٦٩
رقم اللوحة : 237081
موديل السيارة : 2023

نوع الفحص : شاصى + الماكينه + الجير
وقت الفحص : 03:45
تاريخ الفحص : 2025-02-24

ملاحظات عامة على السيارة

- ١ كسر فى الشبكة الاماميه
- ٢ طعجات / خدوش فى البودى من الخارج بسيطه
- ٣ تعديل فى الواجهه الاماميه + اجزاء من البودى
- ٤ طعجات اسفل السياره اثر مطبات
- ٥ طعج على راس الشاصى الامامى + كسر فى الكفرات السفليه + تشيك توابر
- ٦ front radiator grill broken
- ٧ dent / scratches out side body
- ٨ front side accident / repairing + body parts
- ٩ under neath dent by humps + dent front head chassis
- ١٠ lower cover broken + check tires

١ الرفرف الامامى يمين / يسار

٢ الباتنه + الصدام الامامى

٣ الباب الامامى يمين / يسار

٤ front L/R fender + hood

٥ front L/R door + front bumper

فحص
الصبغ

قوة الماكينة: 90 %

توقيع العميل



يتم فحص السيارة كالاتي

- المحرك على الكمبيوتر - الشاصى نظرياً - الجير عن القيادة
- المحل غير مسؤول عن أي أغراض خاصة داخل السيارة قد تفقد أثناء الفحص أو التصليح
- لا يوجد أي ضمان على السيارة بعد الفحص.
- فحص الصبغ بناء على طلب العميل