تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-10663	Car Motors رقم الملصق	GMC	علامة المركبة				
Chassis Number	3GTU29EC3FG277023	Car brand رقم الشاسيه	Sieera	فئة المركبة				
Milage	216,000.00	Man.Year ^{בונ} שטו	2015	سنة الصنع				

Chassis Number	3G1029EC3FG2/7023	رح ،ــــ	car brana	Sieeru	-,-,-
Milage	216,000.00	ادعل	¹Man.Year	2015	سنة الصنع
**					
- الماكينة	Engine	- الجير	Gear	- الشاصي	
Chack ail Laftara	تشييلة لنته ابتهالناس	Chask on Chifting		Front chassis (left) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصىي
Check oil Lefters Timing chain and oil	·,·····	Shock on Shifting.			امامي يسار
pump check	تشییك على جنزیر الصدر + مضخة الزیت			Front chassis (Right) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصىي امامى يمين
pamp encon					<i>J</i> 2
	echanichs	- النظري	Visual) - اخرى	Others
Repair Suspension System.	تصابح نظام التعابق	Front light crack	كسر في الخروء الإمام	Steering joints check	تشيك على الجمبينات البانة
Check tire & Wheel	معسی معام اسمین	Troncingne cruck	حسر تي العنوب الإندائي	Steering Joints Check	سیت می الجامیت ابت
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية	Front Accident.	حادث امامي		
Gear mount					
replacement.	تبدیل کر اسي جیر	Rear Accident.	حادث خلفي		
Engine mount		Body Dents &	طعج في البودي + تصليحات		
replacement.	تبدیل کر اسی ماکینة	{	في البودي		
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف	Body Scratches.	خدوش في الهيكل		
Slight gearbox oil					
leak.	تهریب زیت جیر خفیف :	!			
Gear service	سیر فیس جیر				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سير فيس بريك				
	,	:			

Painted, front fender left and right, rear fender right and left, rear door right and left, rear pillar right and left, front bumper, remaining faded paint.

صبغ بانه، رفرف امامي يسار و يمين، رفرف خلفي يمين و يسار، باب خلفي يمين و يسار، عمود خلفي يمين و يسار ، صدام امامي، باقي صبغ باهت

Terms for submitting a vehicle retrieval request

سروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

ر برا المركبة من مركز نا المعتمد فقط (الدولي الإلماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتم الموافقة على طلب أرجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا عير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

. وجُود ضرر في الشاصيي (لاَ يشمل اي اجَزاء اخرى مرتبطة بالشاصيي) مثل راس الشّاصي او جُسُور الشّاصي - 1 . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.
The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.
Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية . ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير