

مركز الدقة GERMAN الألمانية

فحص وصيانة جميع أنواع السيارات
Inspection and maintenance of all types of cars

2024-12-29	التاريخ Date:	toyota camry	سيارة Car:
11:01 ب.ظ.	الوقت Time:	234654	رقم السيارة Plate No.:
chassis engine gear	نوع الفحص Type of Check:	2023	موديل Model:

1 حكاك مطبات اسفل السيارة under the car scratches by stone

2 كسر كفريات اسفل السيارة under the car cover broken

فحص
الصغ

قوة الماكينة: 95 %

★ لم يتم فحص السيارة كهرباء
(اسكنر) وهذا على رغبة العميل
★The car is not checked electricity
(Scanner) This is the client's desire



المركز غير مسؤول عن أي أعطال قد تظهر بالسيارة أثناء و بعد ٢٤ ساعة من الفحص
Center is not responsible for any damage may show car during after 24 hours from the examination

شارع سلوى - تليفون: ٧٠٩٨٠١٥٦ - ٣٠٥٥٠٥٥٢ - ص.ب.: ٩٠٠٩٠ - الدوحة - قطر
Salwa Road - Tel: 70980156 - 30550552 - P.O.Box: 90090 - Doha - Qatar