

# INTERNATIONAL GERMAN



# الدولي الألماني


فحص بالكيبوتر \* اصلاح مكيفات السيارات \* اصلاح كهرباء السيارات

نوع السيارة : دودج / عئابى  
رقم اللوحة : 687893  
موديل السيارة : 2021

نوع الفحص : شاصي ماكينة جبر فقط لاغير 1108480  
وقت الفحص : 03:20  
تاريخ الفحص : 2024-10-30

## ملاحظات عامة على السيارة

- 1 تعديل في الواجهة امامية front side accident Reaparing
- 2 سيرفيس ماكينة + جبر engine / gear service
- 3 تشييك فالف بادي الجبر check valve body gear
- 4 تشييك جنزير الصدر + طرمبة زيت ماكينة + جبر front lower crossmember dent
- 5 طعجات اثر مطبات اسفل السيارة dents under neath by stone
- 6 طعج دنجل امامي check timing chain + engine /gear oil pump
- 7 تعديل في الشاصي امامي يسار repair front left chassis
- 8 طعج جسر الرديتر dent radiator pannel
- 9 طعج حرف الشاصي امامي يمين بسيط dent front right chasssis edge



فحص الصبغ  
1 لم يتم فحص صبغ

☆ لم يتم فحص السيارة كهرباء  
{اسكنر} وهذا على رغبة العميل

☆ The car is not checked electricity  
{Scanner} This is the client's desire

قوة الماكينة: 89 %

The car has not been mechanically checked based on the customer's desire  
لم يتم فحص السيارة ميكانيكياً  
بناءً على رغبة العميل

توقيع الـ

شركة ذات مسؤولية محدودة ذ.م.م

السيارة كالأتي

لمبيوتر - الشاصي نظرياً - الجير عن القيادة  
ل عن أي أغراض خاصة داخل السيارة قد تفقد أثناء الفحص او التصليح  
ان على السيارة بعد الفحص.  
اء على طلب العميل

P.O. Box : 19654, Doha - Qatar - E-mail: w.checking@yahoo.com : بريد الكتروني : 19654 - ص.ب : 33663661