

INTERNATIONAL
GERMAN



الدولي الألماني

تخصص وصيانة السيارات
فحص بالكمبريوتر * اصلاح مكيفات السيارات * اصلاح كهرباء السيارات

نوع السيارة : لاند كروزر / ابيض

رقم اللوحة : 835137

موديل السيارة : 2021

نوع الفحص : شاصي + الماكينة + الجير + صبغ فقط

وقت الفحص : 07:00

تاريخ الفحص : 2025-02-11

ملاحظات عامة على السيارة

- 1 تم تبديل الزجاج الامامي + كسر في الليت الخلفي يمين
- 2 تعديل شق بسيط في الرفرف الامامي يسار /// تشيك على فتحه السقف + تشيك على حساس التواير
- 3 طعجات / خدوش في البودي من الخارج /// تشيك على جنزير السدر + طرمبه زيت الماكينة و الجير
- 4 طعج في جسر الصدام الخلفي /// لا يوجد سبير + طعجات اسفل السيارة اثر حصا + طعج في كفر تاتك البترول
- 5 تعديل في قواعد الاسبير على جسر الصدام الخلفي
- 6 طعج في جسر الصدام الامامي + القواعد /// تم فك كرنكيس الماكينة + براغي الجير و كرنكيس الجير
- 7 تبديل صوفه اكس امامي + تشيك على كاسكيت سدر الماكينة و غطاء الصباب
- 8 سيرفيس للبريك + تشيك على التواير + سيرفيس للماكينة / الجير

فحص 1 نصف الواجهيه (حمايه)

الصبغ 2 نصف الشنطه + الدواسات

الصدامين 3

قوة الماكينة: 88 %

* The car is not checked electricly
{Scanner} This is the client's desire

المدير المسؤول محمد الطويل
Doha - Qatar
3338676
Mohammed el taweel

توقيع العميل

يتم فحص السيارة كالاتي

- المحرك على الكمبيوتر - الشاصي نظرياً - الجير عن اليد
- المحل غير مسؤول عن أي أعراض خاصة داخل السيارة فقد يفقد أثناء الفحص أو التصليح
- لا يوجد أي ضمان على السيارة بعد الفحص.
- فحص الصبغ بناء على طلب العميل

تليفون : ١٦٦٦٦٥٣٤, ٣٣٦٦٣٦٦١ - ص ب : ١٩٦٥٤ - بريد الكتروني : wchecking@yahoo.com - P.O. Box : 19654, Doha - Qatar - Tel : 66666534, 33663661

شارع سلوى بجوار إشارات اللغائم وعين خالد