

INTERNATIONAL GERMAN



الدولي الألماني

فحص بالكمبيوتر * اصلاح مكيفات السيارات * فحص وصيانة السيارات
اصلاح كهرباء السيارات

نوع السيارة : فورد . اسود كم ٢٢٦٨٩
رقم اللوحة : ٥٦٣٠٠٥
موديل السيارة : ٢٠١٤

نوع الفحص : شخصي . ماكينة . جبر
وقت الفحص : ٠٣:٠٠AM
تاريخ الفحص : ٢٠٢٥٠٢٠٢٤

ملاحظات عامة على السيارة

dent / scratches out side body + wheel rim scratches ١

under neath dent by humps ٢

front head lamp bracket broken ٣

reapair front car accident before + Body parts repaired ٤

dent front right hassis ٥

dent front bumper support bridge ٦

change front stabelizer link ٧

need jack wash+noise valve lifter ٨

change rear shockabserber ٩

change rear differintial support ١٠

engine / gear service+engine already open ١١

gear delay in shifting ١٢

check valve body gear ١٣

check gear electrical ١٤

gear already open ١٥



front bumper ١

front right left fender ٢

hood ٣

فحص
الصية

قوة الماكينة: ٨٥ %

(استقر) وهذا على ر غيه التليل

توقيع العميل

يتم فحص السيارة كالاتي

المحرك على الكمبيوتر - الشاسي تقنياً - الجيرمن القيادة
الحل غير مسؤول عن أي أمراض خاصة داخل السيارة قد تظهر أثناء الفحص أو التصليح
لا يوجد أي ضمان على السيارة بعد الفحص
فحص الصليح بناء على طلب العميل