





| Summary of Visual report                                    |         |             | ملخص التقرير البصري                       |        |             |
|---|---------|-------------|---|--------|-------------|
| <b>Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected</b> |         |             | <b>لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير</b> |        |             |
| Car Sticker   | B-2405  | رقم الملصق  | Vehicle type                              | BMW    | نوع المركبة |
| Chassis Number  | Unclear | رقم الشاسيه | Car Color                                 | SILVER | لون المركبة |
| Milage  | Unclear | العداد      | Car Plate                                 | 479690 | رقم اللوحة  |

| Details of the visual inspection report |  | تفاصيل تقرير الفحص النظري     |  |
|---|--|-------------------------------|--|
| Dent In Front Fender left               |   | طعج في الرفرف امامي يسار      |  |
| Fading On Paint                         |  | بهتان على الصيغ               |  |
| Scratches On Paint                      |  | خدوش على الصيغ                |  |
| The Car Needs General Maintenance       |  | السيارة بحاجة الى صيانة عامة  |  |
| Chassis Number Not Been Verified        |  | لم يتم التأكد من رقم الشاسي   |  |
| Change Tires                            |   | تبديل التواير                 |  |
| Cover Maintenance                       |  | صيانة كفريات                  |  |
| Some parts of the car's engine are mis  |  | بعض أجزاء محرك السيارة مفقودة |  |
|   |  |                               |  |
|   |  |                               |  |
|   |    |                               |  |
|   |  |                               |  |
|   |  |                               |  |
|   |  |                               |  |
|   |  |                               |  |

| Notes | تاظح الم |
|-------|----------|
|       |          |