

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	B-2412	رقم الملصق	Vehichle type	TOYOTA	نوع المركبة
Chassis Number	Unclear	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	600561	رقم اللوحة

Details of the visu	al inspection report	ل ي	تفاصيل تقرير الفحص النف
Broken Bumper front	ar inspection report	-ري	كسرفي صدام الامامي
Dent In Bumper front			عشر <i>وي صدام</i> الامامي طعج في صدام الامامي
Dent In Bumper back	1	2	طعج في الصدام الخلفي
Dent In The Trunk back			طعج في الشنطة الخلفي
Dent Pedal right			طعج في الدواسة يمين
Dent Pedal left			طعج في دواسة يسار
Fading On Paint			بهتان على الصبغ
Scratches On Paint		The	خدوش على الصبغ
Austerity In Body		7	تقشف على بودي
Rust In Body			صدأ على بودي
The Car Needs General Maintenance			السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Chassis Number Not Been Verified			لم يتم التأكد من رقم الشاصي
Change Tires			تبديل التواير
Cover Maintenance		0	صيانة كفرات
Some parts of the car's engine are mis			. بعض أجزاء محرك السيارة مفقودة
		0	
	h / JI		
		1 1/1 /0	
		16 11	
		N JY	
	110		
		U	

Notes	تاظحالم