

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	B-2427	رقم الملصق	Vehichle type	NISSAN	نوع المركبة
Chassis Number	MNTBB7A96D6002565	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	108425	رقم اللوحة

Details of the visu	al inspection report	تفاصيل تقرير الفحص النظري		
Broken Bumper front			كسرفي صدام الامامي	
Dent In Bumper front			طعج في صدام الامامي	
Broken Bumper back			كسرفي الصدام الخلفي	
Dent In Bumper back			طعج في الصدام الخلفي	
Dent In The Trunk back			طعج في الشنطة الخلفي	
Right Headlight Is Broken back			كسرفي اللايت يمين الخلفي	
Dent In Front Fender left			طعج في الرفرف امامي يسار	
Scratches On Paint			خدوش على الصبغ	
The Car Needs General Maintenance		7 A	السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires			تبديل التواير	
Cover Maintenance			صيانة كفرات	
	FT -	7		
	h JI			
		1 1/ // //		
		I I JY		
	10			

Notes	تاظحالم