

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	B-2408	رقم الملصق	Vehichle type	NISSAN	نوع المركبة
Chassis Number	MNTBB7A90G6034108	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	713026	رقم اللوحة

Details of the visu	al inspection report	لاي	تفاصيل تقرير الفحص النف
Broken Bumper front			كسرفي صدام الامامي
Dent In Bumper front			طعج في صدام الامامي
Broken Bumper back			كسرفي الصدام الخلفي
Dent In Bumper back			طعج في الصدام الخلفي
Dent In Rear Door right			طعج في الباب الخلفي يمين
Scratches On Paint			خدوش على الصبغ
The Car Needs General Maintenance			السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires			تبديل التواير
Cover Maintenance		7	صيانة كفرات
Some parts of the car's engine are mis			. بعض أجزاء محرك السيارة مفقودة
		1	
	H	The state of the s	
		N 13	
		16	
		1 1/	
	110		
		U	

Notes	تاظحالم