

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	B-2418	رقم الملصق	Vehichle type	FORD	نوع المركبة
Chassis Number	1FTFW1EF4CFA91335	رقم الشاسيه	Car Color	SILVER	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	54535	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front			كسرفي صدام الامامي
Dent In Bumper front			طعج في صدام الامامي
Broken Bumper back			كسرفي الصدام الخلفي
Dent In Bumper back			طعج في الصدام الخلفي
Dent Pedal right			طعج في الدواسة يمين
Fading On Paint			بهتان على الصبغ
Scratches On Paint	1		خدوش على الصبغ
The Car Needs General Maintenance			السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		7 A	تبديل التواير
Cover Maintenance			صيانة كفرات
Some parts of the car's engine are mis			. بعض أجزاء محرك السيارة مفقودة
	FF -	7	
	h / JI		
		1 1/ // // //	
		I I	
	110		
		U	

Notes	تاظحالم