

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	B-2425	رقم الملصق	Vehichle type	NISSAN	نوع المركبة
Chassis Number	JN6BE6DS5F9010890	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	152371	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front			كسرفي صدام الامامي
Dent In Bumper front			طعج في صدام الامامي
Dent In Rear Door right			طعج في الباب الخلفي يمين
Dent In Rear Fender left			طعج في الرفرف خلفي يسار
Fading On Paint			بهتان على الصبغ
Scratches On Paint			خدوش على الصبغ
Austerity In Body			تقشف على بودي
The Car Needs General Maintenance			السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		7	تبديل التواير
Cover Maintenance			صيانة كفرات
The Car Needs Cleaning From Inside			داخل السيارة بحاجة الى تنظيف
The car is not running			السيارة لا تعمل
Some parts of the car's engine are mis			. بعض أجزاء محرك السيارة مفقودة

Notes	تاظحالم