

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	B-2404	رقم الملصق	Vehichle type	TOYOTA	نوع المركبة
Chassis Number	MR0EW12G872009727	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	167065	رقم اللوحة

Details of the visu	al inspection report	ظري	تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front			كسرفي صدام الامامي	
Dent In Bumper front			طعج في صدام الامامي	
Broken Bumper back			كسرفي الصدام الخلفي	
Dent In Bumper back			طعج في الصدام الخلفي	
Dent In The Trunk back			طعج في الشنطة الخلفي	
Right Headlight Is Broken back			كسرفي اللايت يمين الخلفي	
Left Headlight Is Broken back			كسرفي اللايت يسار الخلفي	
Dent In Rear Fender right			طعج في الرفرف الخلفي يمين	
Dent In Front Door right		7	طعج في الباب الامامي يمين	
Dent In Rear Door right			طعج في الباب الخلفي يمين	
Dent In Rear Fender left			طعج في الرفرف خلفي يسار	
Scratches On Paint			خدوش على الصبغ	
Austerity In Body			تقشف على بودي	
Rust In Body			صدأ على بودي	
The Car Needs General Maintenance			السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires			تبديل التواير	
Cover Maintenance			صيانة كفرات	
Some parts of the car's engine are mis	A	1	. بعض أجزاء محرك السيارة مفقودة	
	H /	The state of the s		
		N  /3		
		lá li		
		1 1/		
	110			

Notes	تاظحالم