






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكيناة والجير		
Car Sticker	B-2411	رقم الملصق	Vehicle type	TOYOTA	نوع المركبة
Chassis Number	Unclear	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	863469	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	 	كسرفى صدام الامامى	
Dent In Bumper front		طعج فى صدام الامامى	
Broken Bumper back		كسرفى الصدام الخلفى	
Dent In Bumper back		طعج فى الصدام الخلفى	
Dent In Front Fender left		طعج فى الرفرف امامى يسار	
Dent In Rear Door left		طعج فى باب خلفى يسار	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبديل التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفريات	
Chassis Number Not Been Verified	  	لم يتم التأكد من رقم الشاسي	
Some parts of the car's engine are mis		. بعض أجزاء محرك السيارة مفقودة	

Notes	تاظحالم