





Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	B-2397	رقم الملصق	Vehicle type	NISSAN	نوع المركبة
Chassis Number	MDHBN7AD7GG745978	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	510761	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front		كسرفى صدام الامامى	
Dent In Bumper front		طعج فى صدام الامامى	
Broken Bumper back		كسرفى الصدام الخلفى	
Dent In Bumper back		طعج فى الصدام الخلفى	
Dent In Rear Fender right		طعج فى الرفرف الخلفى يمين	
Dent In Front Door right		طعج فى الباب الامامى يمين	
Dent In Rear Door right		طعج فى الباب الخلفى يمين	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
Austerity In Body		تقشف على بودي	
Rust In Body		صدا على بودي	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبديل التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفراى	

Notes	تاظح الم