




| Summary of Visual report | | | ملخص التقرير البصري | | |
|--|-------------------|-------------|------------------------------------|--------|-------------|
| Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected | | | لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير | | |
| Car Sticker | B-2424 | رقم الملصق | Vehicle type | NISSAN | نوع المركبة |
| Chassis Number | JN6BE6DS7D9000844 | رقم الشاسيه | Car Color | WHITE | لون المركبة |
| Milage | Unclear | العداد | Car Plate | 246058 | رقم اللوحة |

| Details of the visual inspection report | | تفاصيل تقرير الفحص النظري | |
|---|--|------------------------------|--|
| Broken Bumper front |  | كسرفى صدام الامامى | |
| Dent In Bumper front | | طعج فى صدام الامامى | |
| Broken Bumper back | | كسرفى الصدام الخلفى | |
| Dent In Bumper back | | طعج فى الصدام الخلفى | |
| Dent In The Trunk back | | طعج فى الشنطة الخلفى | |
| Dent In Rear Fender right | | طعج فى الرفرف الخلفى يمين | |
| Dent In Rear Door right | | طعج فى الباب الخلفى يمين | |
| Dent In Rear Fender left | | طعج فى الرفرف خلفى يسار | |
| Fading On Paint | | بهتان على الصيغ | |
| Scratches On Paint | | خدوش على الصيغ | |
| Austerity In Body |  | تقشف على بودي | |
| Rust In Body | | صدأ على بودي | |
| The Car Needs General Maintenance | | السيارة بحاجة الى صيانة عامة | |
| Change Tires | | تبدال التواير | |
| Cover Maintenance | | صيانة كفرات | |
| Broken Glass Back LEFT |  | كسرفى الزجاج خلفى يسار | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Notes | تاظحالم |
|-------|---------|
| | |