

تقرير المركبة					
Car Sticker	Y-10724	رقم الملصق	Car Motors	Toyota	علامة المركبة
Chassis Number	JTMDU09J284013306	رقم الشاسيه	Car brand	Land Cruiser	فئة المركبة
Milage	247,000.00	عدد الكيلو	Man.Year	2008	سنة الصنع

[illegible]

الميكانيك - Mechanichs		النظري - Visual		اخرى - Others	
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	Front Accident.	حادث امامي	Air conditioning check	تشيك على المكيف
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير و عمل ميزانية	Rear Accident.	حادث خلفي	Four-wheel-drive check	تشيك على الدبل
Engine belt and bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + اليرينجات	Body Dents & Repair.	طعج في البودي + تصليحات في البودي	Silencer (exhaust) check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)
Gear mount replacement.	تبديل كراسي جير	Front Section Repair.	No Translation		
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Front differential mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش امامي				
Rear differential mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش خلفي				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Slight gearbox oil leak.	تهريب زيت جير خفيف				
Slight differential oil leak	تهريب زيت دفرنش خفيف				
Leakage from steering box	تهريب زيت من مجموعة الستيرنج				
Gear service	سير فيس جير				
Engine service	سير فيس ماكينة				
Brake service	سير فيس بريك				
General electrical check	تشبيك على الكهرباء العامة				

<p>Banana dyeing. Right side. Left rear fender. Front rear bumper. The rest of the dye is faded</p>	<p>صبغ الباتة. جنب يمين. رفرف خلفي يسار. صدام امامي خلفي. باقي الصبغ باهت</p>
<p>Terms for submitting a vehicle retrieval request</p>	<p>شروط تقديم طلب استرجاع المركبة</p>
<p>The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:</p> <p>1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.</p> <p>2-The application is submitted through customer service (chat).</p> <p>3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:</p> <p>Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.</p> <p>The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.</p> <p>Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.</p>	<p>يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحسرا عند اتباع الاجراءات ادناه</p> <p>1. احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالمانى) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -</p> <p>2. يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -</p> <p>3. يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات التالية فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير اعلاه</p> <p>وجود ضرر في الشاسي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاسي) مثل راس الشاسي او جسور الشاسي -</p> <p>وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير اعلاه</p> <p>وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير اعلاه</p>
<p>هيون</p>	<p>يخرج العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي</p> <p>تحتل شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة</p> <p>يتم توفير هذا التقرير استنادا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية</p> <p>ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير</p>