تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-10692	Car Motors رقم الملصق	Mitsubishi	علامة المركبة				
Chassis Number	MMEMC71X3HH014806	Car brand رقم الشاسيه	Montera	فنة المركبة				
Milage	175,832.00	Man.Year ^د ادعل	2017	سنة الصنع				

- الماكينة	Francis a	11	Gear	al # ti	Chassis
			,	- الساطني	Chassis
Timing chain and oil pump check	تسييك على جنزير الصدر + مضخة الذيت	Gear changes and turbine check	تشييك على تبديلات الجير + التوريين	Rock hit.	فرد با دما
pump encek		turbine check	-رر بین	; !	ضرب حصا
				Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual	ا - ا خ ری	Others
Repair Suspension				Four-wheel-drive	
System.	تصليح نظام التعليق	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي		الدبل لا يعمل
Check tire & Wheel	-			Silencer (exhaust)	
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية	Front Accident.	حادث امامي		تشيك على السيلنسر (الشكمان)
Engine belt and					
bearings	تبديل سير الماكينة +				
replacement.	البرينجات	Rear Accident.	حادث خلفي		
Gear mount		Body Dents &	طعج في البودي + تصليحات		
replacement.	تبدیل کر اسي جير		في البودي		
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Slight gearbox oil					
leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Gear service	سیر فیس جیر				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سيرفيس بريك				
General electrical					
check	تشييك على الكهرباء العامة				
Airbag check	تشيك على الايرباق				

صبغ جنب یساز. باب امامي یمین. صدام امامي خلفي Left side paint. Right front door. Front rear bumper

Terms for submitting a vehicle retrieval request

شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

. احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 بتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتم الموافقة على طلب أرجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا عير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

. وجُود صَرر في الشاصي (لا يشمل اي اجَّزاء اخرى مرتبطة بالشاصي مُثل راس الشّاصي او جَسُور الشّاصي - 1 . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.
The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.
Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى الطم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلى شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير