تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-10710	Car Motors رقم الملصق	NISSAN	علامة المركبة				
Chassis Number	MNTBB7A98G6036124	Car brand رقم الشاسيه	Sentra	فئة المركبة				
Milage	153,473.00	Man.Year בונשטו	2016	سنة الصنع				

- الماكينة	Engine	- الجير	Gear	- الشاصي	Chassis
	تشييك على جنزير الصدر +		تشييك على تبديلات الجير +	,	طعج/تعديل راس شاصىي
pump check	مصخة الزيت	turbine check	التوربين	Head Dent/Repair	مامي يسار
-!!					
	!				1
					÷
	<u>i</u>				
M - الميكانيك	lechanichs	- النظري	Visual	- اخد ی	Others
Repair Suspension		23	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
System.	تصابح نظاه التعليق	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Engine mount	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	Dack light crack	ــر ي ــر٠ ــي	140 155005	
replacement.	تبدیل کر اسی ماکینة	Front Accident.	حادث امامي		
Gear service	÷	Rear Accident.	ى حادث خلفي		
Gedi Service	- <b>h</b>	Body Dents &			
Engine service	سير فيس ماكينة		طعج في البودي + تصليحات في البودي		
General electrical	حير چن د پ	терип.	<i>ـي ‹ـبر-</i> ي		
check	تشييك على الكهرباء العامة				
CHECK	سیب سی مهرب در مدد				
					<del> </del>
				ļ	ļ

Banana dyeing. Front fender, right and left. The trunk door. Front rear bumper

صبغ البانة رفرف امامي يمين ويسار باب الشنطة صدام امامي خلفي

### Terms for submitting a vehicle retrieval request

## سروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

. احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 بتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتم الموافقة على طلب أرجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا عير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

. وجُود ضرر في الشاصيي (لاَ يشمل اي اجَزاء اخرى مرتبطة بالشاصيي) مثل راس الشّاصي او جُسُور الشّاصي - 1 . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 3

# The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

## 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.
The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.
Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

#### ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى الطم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلى شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير