تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-10581	Car Motors رقم الملصق	Hyundai	علامة المركبة				
Chassis Number	3KPC24A35KE085144	Car brand رقم الشاسيه	Accent	فئة المركبة				
Milage	119,976.00	Man.Year <sup>בונ</sup> שטו	2019	سنة الصنع				

- الماكينة	Engine	- الجير	· Gear	- الشاصي	Chassis
Slight smoke		No issues		Front chassis (left)	طعج/تعدیل راس شاصي امامي بسار
			-	Front chassis (Right) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصىي امامي يمين
M - الميكانيك	och anich c	النظ	· Visual	) - اخرى	Othors
Check Suspenssion	echanicus	'بـــري	Visuui	٠ - 'ــرئ	Others
System.	تشيك نظام التعليق	Front Accident.	حادث امامي	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية		حادث خلفي		
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف	Body Dents & Repair.	طعج في البودي + تصليحات في البودي		
Gear service	سیر فیس جیر	Body Scratches.	خدوش في الهيكل		
Engine service	سير فيس ماكينة				
Brake service	سيرفيس بريك				
			ت خص الما كية - Car		

Pan paint, right and left front fender, right and left front door and two bumpers

صبغ بانه، رفرف امامي يمين و يسار، باب امامي يمين و يسار و صدامين

#### Terms for submitting a vehicle retrieval request

# سروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

. احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 بتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

. وجُود ضرر في الشاصيي (لاَ يشمل اي اجَزاء اخرى مرتبطة بالشاصيي) مثل راس الشّاصي او جُسُور الشّاصي - 1 . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 3

# The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

### 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.
The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.
Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

#### ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى الطم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلى شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير